



IFI Prüfstellenleiter Christian Teubl
Stadionstraße 49, D - 93326 Abensberg

**Leiter der technischen Prüfstelle
International Federation Icestocksport**

An die Nationenverbände
An die Schiedsrichterobleute
An die Händler & Spieler

Christian Teubl
Stadionstraße 49
D - 93326 Abensberg

Phone: +49 170 80 07 440

Internet: www.icestocksport.com

Email: christian.teubl@icestock.sport

Your message from

Reference

Date

Christian Teubl, Ltr. IFI-Prüfstelle



Abensberg, 04.01.2024

BaLu-Stockhaube – Luft einschüsse im Bereich der Stielbohrung

Sehr geehrte Damen und Herren,

produktionsbedingt können sich an der Stielbohrung der Stockhaube Luft einschüsse (kleine rissähnliche Löcher) abzeichnen.

Darstellung solcher Luft einschüsse in der Stielbohrung der Stockhaube:



Dies ist lediglich ein optischer Mangel und lässt nicht auf einen Schaden an der Haube schließen. Diese Luft einschüsse können beim Kunststoffspritzgießen entstehen. Diese Luft einschüsse kommen immer wieder einmal vor und können erst am Ende des Fertigungsprozesses bei der Stockmontage erkannt werden.

Der Fertigungsprozess in der Spritzgießerei ist allerdings mittlerweile soweit optimiert, dass diese Luft einschüsse nur noch sehr selten vorkommen.



Ein dadurch resultierendes abnormales Verhalten beim Bespielen dieses Stockes ist auszuschließen, daher ist diese Stockhaube als **regelgerecht** einzustufen. Optisch ist dies sicherlich kein schönes Erscheinungsbild! Der Hersteller garantiert, dass sich diese „rissähnliche Erscheinung“ (es handelt sich nach wie vor um Lufteinschlüsse vom Spritzgießen) nicht vergrößern wird und die Haube dadurch nicht auseinanderbrechen wird!!!

Ein Regressanspruch seitens des Käufers muss individuell mit dem Hersteller abgesprochen werden. Ein grundsätzlicher Austausch durch den Hersteller ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Teubl

Leiter der technischen Prüfstelle

INTERNATIONAL FEDERATION ICESTOCKSPORT